

## PRECAUCIONES DE HIGIENE INDUSTRIAL EN TRATAMIENTOS PISCINAS

		HIPOCLORITO SÓDICO	FLOCULANTE LÍQUIDO S-L (Solución de Sulfato de Aluminio)	MINORADOR ph2 <b>!Ojo ácido!</b> (Cloruro de Hidrógeno)	ALGICIDA MANTENIMIENTO (Cloruro de poli – 2-hidroxi 3-ioneno)	DESINCRUSTANTE DE SUPERFICIES AP-1 <b>!Ojo ácido!</b> (Ácido Orto-fosfórico)
Frases R		32 – En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. 34 – Provoca quemaduras	36 – Irrita los ojos 37 – Irrita las vías respiratorias 38 – Irrita la piel	35 – Provoca quemaduras graves 37 – Irrita las vías respiratorias	36 – Irrita los ojos 38 – Irrita la piel	34 – Provoca quemaduras
Límites de exposición	VLA-ED	----	----	----	----	----
	VLA-EC	2 mg / m <sup>3</sup>	----	7,5 mg / m <sup>3</sup>	----	----
Protecciones	Respiratoria	Máscara facial cartucho combinado Tipo B - P2	----	Máscara facial cartucho combinado Tipo E - P2	Mascarilla aconsejable	Máscara facial cartucho combinado Tipo E - P2
	Ojos	Gafas estancas ó Pantalla facial	Gafas estancas	Gafas estancas	Gafas estancas	Gafas estancas
	Manos	Guantes de PVC, neopreno o caucho	----	Guantes de PVC, neopreno o caucho	----	Guantes de PVC, neopreno o caucho
	Cuerpo	Vestimenta manipulación productos químicos (Mono)	Mono	Vestimenta antiácidos	Mono aconsejable	Vestimenta antiácidos
	Pies	Botas de PVC, neopreno ó caucho	----	Botas de neopreno	----	Botas goma ó neopreno
Otros		Lavaojos y ducha	Lavaojos	Lavaojos y ducha	Lavaojos	Lavaojos y ducha

- **No dejar nunca los recipientes abiertos**
- **No comer, ni beber, ni fumar en el área de trabajo**
- **Siempre es necesaria una muy buena ventilación**
- **Después de la manipulación lavar las manos con agua y jabón**